



Ringlaan 39  
1853 - Strombeek-Bever  
tel. 02 880 88 90  
info@aceg.be  
www.aceg.be

Datum 08/06/2022 Inspecteur: Tamara Lemmens Mentor  
ID-label: Klantreferentie:

**Plaats van het onderzoek**

Straatnaam Piltensestraat  
Huisnummer 33  
Busnummer  
Postcode 8850  
Gemeente Ardooie  
Land

**Eigenaar**

Naam Anja Ketels  
Straatnaam Piltensestraat  
Huisnummer 33  
Busnummer  
Postcode 8850  
Gemeente Ardooie  
Land

**Opdrachtgever**

Naam contactpersoon Anja Ketels  
Telefoon 32496244286  
Gsm nr. (SMS)

**Installateur**

Naam Electro Samyn  
BTW nr. BE 0553 620 372  
Telefoonnummer 0494/89.58.52  
E-mail electrosamyn@outlook.com

**VERSLAG MET BATTERIJ**

Installatie met batterij

**CONTROLE BESTAANDE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

Nummer kwh teller 1SAG3100298249  
EAN nummer 541448820065755998



Indien Analooq,  
terugdraaiende teller? Nee  
Tarief Dag  
Stroomsterkte Hoofdzekering 40A


Foto hoofdzekering



Netspanning 3x230V  
Netbeheerder Fluvius  
Waarde Hoofddifferentieel 40A


300mA

Foto Hoofddifferentieel



Waarde gevoelige differentieel Geen waarde  
Type differentieel A  
Brugwerk verdeelbord 10mm<sup>2</sup>  
Aardingsonderbreker aanwezig? Ja

Geen waarde



Waarde Aardingsweerstand 8,91 Ohm



## KEURING BESTAANDE INSTALLATIE

Keuringsverslag aanwezig? Ja

## INFORMATIE DAK

Informatie dak	
Type dak	Hellend dak
Hoogte dakgoot	5,6 m
Aantal bouwlagen	2 of meer bouwlagen
Type Onderdak	Geen waarde
Onderdak In goede staat?	Geen waarde
Dakhaken goed geplaatst	Ja
Dakbedekking	Pannen
Foto Dakvlak Met Maten (+/-)	

Dakhelling	45°
Orientatie Dak	Zuid
Schaduwelementen	Nee

## PV INSTALLATIE

Locatie Omvormer	Kelder
Omvormer bevestigen op	Beton
Aantal muurdoorvoeren	2
Geschatte Lengte AC Kabel	1,5 m
Geschatte Lengte DC Kabel	12,6 m
Foto Locatie Omvormer	

Goed afgedicht? Ja




Foto Kabeltraject (+/-)



Dimensionering strings binnen Ja  
MPPT bereik

## ALGEMEEN

Foto Woning (+/-)



## EXTRA INFORMATIE

## INBREUKEN, OPMERKINGEN EN NOTA'S

## BESLUIT

De installatie voldoet aan de Rescert voorwaarden, de installatie werd nagekeken volgens Rescert voorwaarden onder nummer 03298. Deze nummer mag voor deze installatie op het factuur gebruikt worden

Handtekening klant voor  
akkoord

Vrijgave van het kouringsverslag

De Inspecteur Tamara Lemmens



Tamara Lemmens  
ACEG VZW #122

## BIJLAGE '2 OF MEER BOUWLAGEN'

- Val van gereedschap: Randbescherming voorzien  
Verbod onder of boven elkaar te werken  
Aangepaste PBM: veiligheidshelm
- Werken in hoogte: Goed geïnformeerd en medisch gekeurd personeel tewerkstellen  
Aangepaste opleiding, instructies en opvolging  
CBM: leuningen, luffels
- Gebruik van Stellingen: Aangepaste PBM: Persoonlijke valbeveiliging met valdemper  
Aangepaste opleiding, instructies en opvolging  
Voldoende lange ladders gebruiken  
Opstelling verzorgen
- Gebruik van ladders: Toegang vrijhouden  
Aangepaste opleiding, instructies en opvolging  
Bedienaars geneeskundig laten onderzoeken
- Gebruik van ladderliften en hoogtewerkers: Ladderliften niet voor personenvervoer laten gebruiken  
Controle voor indienststelling en periodiek
- Gladheid: Aangepaste PBM: Veiligheidschoenen met antislipzolen
- Werken met elektrisch materiaal: Aangepaste opleiding, instructies en opvolging  
Defect gereedschap onmiddellijk herstellen  
Zorgen voor degelijk onderhoud en controle  
Elektrisch materiaal jaarlijks laten keuren  
Alleen materiaal gebruiken conform de wetgeving
- Zon: Werkorganisatie aanpassen  
Aangepaste werk kledij + zonnecrème bezorgen  
Advies arbeidsgeneesheer + instructies naleven  
Rustpauzes inlassen  
Frisse dranken voorzien  
Aangepaste PBM: zomer werk kledij/ winter werk kledij
- Tocht/ koude: Warme dranken bezorgen