

Register nr: Zegel nr: 108590
 ADRES INSTALLATIE: 2 Zwynsebaan Steenweg 748
 EIGENAAR (Naam - Voornaam): De Volder - Nieuwen
 Adres: idem
 OPDRACHTGEVER: idem
 Adres: idem
 INSTALLATEUR: Bestand
 Adres:
 BTW of IK:

DNB: Teller nr: 5812051 Index: 010653.9 EAN Code:

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: B3860 Isolatiemeter SGS nr: B3860 Continuïteitsmeter SGS nr: A0853
 Netsysteem: TT Technische procedure: (AREI art.86) TEC EE 102
 Controledatum: 18/6/2012 (AREI art.87/86) TEC EE 211-212

- Aard van onderzoek: ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270)
☐ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271 bis)
☐ Controlebezoek vóór verzwaring en/of verandering teller (AREI art.276)
☒ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) → na verkoop
☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (zie keerzijde)

Aard van installatie: bestaande - nieuwe - uitbreiding - wijziging - voorlopig - werf :
 Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere), huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere :
 Bouwjaar: fundering vóór - na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór - na 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5: ja / nee
 Aansluiting: spanning: 3x230 V AC-DC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: 40 A - voorzien: 40 A
 Voedingskabel hoofdbord: 3 x 10 mm², type V0B; Algemene schakelaar: 40 A, type: ADSI 300mA
 Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider
 Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; Ra = 24 Ω; Ri tot = 2,7 MΩ

BESCHRIJVING: ☐ zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	I _{cc} (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	I _{cc} (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed - inbreuk - opmerking
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed - inbreuk - opmerking
- Bestaat er badkamer - wasmachine - afwasmachine - droogkast - douche: ja - neen
- Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden? ja - neen (indien ja, zie in bijlage)
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ja - neen
- Plaatsing van elektrische verwarming: ja - neen
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed - inbreuk - opmerking
- Staat van het elektrisch materiaal: goed - inbreuk - opmerking
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed - inbreuk - opmerking
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed - inbreuk - opmerking
- Vast of vast opgesteld materieel: goed - inbreuk - opmerking
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed - inbreuk - opmerking

INBREUKEN - OPMERKINGEN:

klone 1 bestellen dienen vordyn te Dellen.
moeder na verkoop die verlog 121252 SGS op datum 18/6/2012

Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder: zie keerzijde

BESLUIT: (belangrijke informatie keerzijde).

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

- ☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd vóór 18/6/2012. De algemene ADSI is was verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen ondertekend.
- ☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).
- O Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór / /
- O Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR:
 Nr + naam + handtekening

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID:
 Inspecteur gezien op vermelde datum

Blad LS nr **142606**

VISUM VAN DNB:

DATUM:

Dit rapport wordt ingegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

BLEE10.13N - 22/03/11

SGS Statutory Services Belgium VZW

Internationalelaan, 55/D

1070 Brussel

t +32 (0)2 411 60 35

f +32 (0)2 411 38 70

e sgs.brussels.sgsssb@sgs.com

Grote baan, 76/1

3530 Houthalen

t +32 (0)11 80 61 76

f +32 (0)11 80 61 75

e sgs.houthalen.sgsssb@sgs.com

SGS House, Noorderlaan, 87

2030 Antwerpen

t +32 (0)3 545 48 88

f +32 (0)3 545 48 89

e sgs.antwerp.sgsssb@sgs.com

Adresse de facturation / facturatieadres:

De Volter - Verwerken.
Zuynoubesteenweg 79
8820 Merelleke.

Facture n° / Factuur nr: **44167**

Date/datum: 18 / 6 2012

T.V.A. B.T.W.

Date de contrôle / datum van onderzoek: 18/6/2012

Adresse du contrôle / adres van onderzoek:

idem

Objet du contrôle / betreft controle van:

- installation électrique BT / LS elektrische installatie ☒
(scellé n° / zegel nr)
- installation gaz / gas installatie ☐
- installation eau / water installatie ☐
- autre / andere: ☐
- (n° rapports / verslag nr): 192 606

Mode de paiement (*) : espèces - bancontact n°
Betalingswijze (*) : contant geld - bancontact nr 1268823

Pour acquit / voor voldaan



(Nom, n° et signature de l'agent visiteur)
(Naam, nr en handtekening agent-bezoeker)

MONTANT
BEDRAG

140 €

SGS STATUTORY SERVICES BELGIUM

TERM-ID: 01269929
PER: 0131 TRANS: 0001

BANCONTACT/MCA

050-4838170-21 0032

REFERENTIE: 44167


18/06/2012 14:03

TOTAL
TOTAAL EUR

T.V.A.
B.T.W. 21%

A PAYER
TE BETALEN EUR

140 €



Afgev. erkend organisme

.. / .. / 2012

Gecontroleerd door
S&S-Bureau NIVELLES
Datum .. / .. / 2012
Agent 484 E. CAEUTANT

De Volder - Ververken
Zwijnaardse steenweg 79
9820 Merelbeke

Verantw. uitvoering

.. / .. / 2012

Elcoweb nv
Vinktstraat 101
9800 Deinze


BTW: BE 0475 065 022

Tel.: 0494/79 66 16

[Handwritten signature]

115

53yogen.



Afgev. erkend organisme
.. / .. / 2012

De Volder - Ververken
Zwijnaardse steenweg 79
9820 Merelbeke

Verantw. uitvoering
.. / .. / 2012


Elcoweb nv
Vinktstraat 101
9800 Deinze

BTW: BE 0475 065 022


Tel.: 0494/79 66 16


[Handwritten signature]

Gelijkvloers




Kelder





1e Verdieping



Register nr: Zegel nr:
 ADRES INSTALLATIE: *Leuvensesteenweg 79 Melleke 9820*
 EIGENAAR (Naam - Voornaam): *Van Hauke*
 Adres: *Leuvensesteenweg 79 Melleke 9820*
 OPDRACHTGEVER: *J.P. BONA (F.P.E.R.)*
 Adres: *Mingelot 2 bis 31 2160 Dilsen*
 INSTALLATEUR: */*
 Adres: */*
 BTW of IK: */*

DNB: Teller nr: *50123 51* Index: *005 681* EAN Code: */*

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: *A0962* Isolatiemeter SGS nr: *A0962* Continuïteitsmeter SGS nr: *B0984*

Netsysteem: TT Technische procedure: (AREI art.86) TEC EE 102 (AREI art.87/86) TEC EE 211-212

Controledatum: *13-03-2010*

- Aard van onderzoek: ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
☒ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271 bis) (ARAB art.262) (Voorschriften DNB)
☒ Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)
☒ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) (Voorschriften DNB)
☒ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11) (zie keerzijde)

Aard van installatie: bestaande - *nieuwe* - uitbreiding - wijziging - voorlopig - *werf*
 Type van de - door de installatie bediende - lokale: wooneenheid (huis, appartement, andere), huishoudelijke *werken*, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere:

Bouwjaar: fundering vóór - *na* 1.10.81 - Elektrische installatie vóór - *na* 1.10.81 - *1.1.83* - BA4/BA5: ja / nee

Aansluiting: spanning: *3 x 230* V AC-DC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: *40* A - voorzien: *40* A

Voedingskabel hoofdbord: *3* x *16* mm², type: *VOB*; Algemene schakelaar: *40* A, type: *ADSI*

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider
 Aantal borden: *1*; Aantal eindstroombanen: *12*; Ra = *24* Ω; Ri tot = */* MΩ

BESCHRIJVING: ☐ zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
<i>40</i>	<i>0,3</i>	
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker
<i>14P</i>	<i>20A</i>	<i>4</i>
<i>2,3,4,5</i>	<i>20A 2P</i>	<i>2,5</i>
<i>6,7,8</i>	<i>16A 2P</i>	<i>2,5</i>

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
<i>40</i>	<i>0,03</i>	
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker
<i>9</i>	<i>20A 2P</i>	<i>2,5</i>
<i>10</i>	<i>20A 2P</i>	<i>2,5</i>
<i>11</i>	<i>20A 2P</i>	<i>2,5</i>
<i>12</i>	<i>20A 2P</i>	<i>2,5</i>

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed - *inbreuk* - *opmerking*
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: *goed* - *inbreuk* - *opmerking*
- Bestaat er een badkamer - wasmachine - *wasruimte* - afwasmachine - *droogkast* - boiler - *douchekamer*: ja - *neen*
- Plaatsing van ZLVS verlichting: *ja* - *neen*
- Plaatsing van elektrische verwarming: *ja* - *neen*
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: *goed* - *inbreuk* - *opmerking*
- Staat van het elektrisch materiaal: goed - *inbreuk* - *opmerking*
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: *goed* - *inbreuk* - *opmerking*
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed - *inbreuk* - *opmerking*
- Vast of vast opgesteld materieel: goed - *inbreuk* - *opmerking*
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: *goed* - *inbreuk* - *opmerking*

INBREUKEN - OPMERKINGEN:

Schema op te stellen, isolatie meten kan niet uitgevoerd worden omdat de veiligheid met allebei opgeknepen. Diff. algemene beschrijving wordt niet aangegeven met bij. foutstroom, hoofd effectk. tegen foutstroom aanpak.

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER: zie keerzijde

BESLUIT: (belangrijke informatie keerzijde).

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

- ☐ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. De algemene ADSI is - was verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen ondertekend.

- ☒ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).

○ Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor/...../.....

- Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

Gecontroleerd door
 INSPECTEUR: *SGS-SSB*
 Datum: *13-03-10*
 Nr. naam + handtekening: */*

NAAM - FUNCTIE/BEVEGHEID:
 Inspecteur gezien op vermelde datum

VISUM VAN DNB:

Blad LS nr **121252**

DATUM:

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SSB_BLEE10.11N - 25/11/08

SGS Statutory Services Belgium VZW
 Zetel
 Internationalelaan, 55/D 1070 Brussel t +32 (0)2 411 60 35 f +32 (0)2 411 38 70 e sgs.brussels.sgsbn@sgs.com
 Grote baan, 76/1 3530 Houthalen t +32 (0)11 80 61 76 f +32 (0)11 80 61 75 e sgs.houthalen.sgsbn@sgs.com
 SGS House, Noorderlaan, 87 2030 Antwerpen t +32 (0)3 545 48 88 f +32 (0)3 545 48 89 e sgs.antwerp.sgsbn@sgs.com