

SGS

Register nr: 11361/1 Zegel nr: 30 (Van Hensley)

ADRES INSTALLATIE: *Geitse weg 17  
2708 Dendergem*

EIGENAAR (Naam - Voornaam): *RBC Bank NV*

Adres: *Hayenlaan 2 1080 Brussel*

OPDRACHTGEVER: *aan als eigenaar*

Adres: *niet bekend*

INSTALLATEUR: *niet bekend*

Adres: *niet bekend*

*Klanten SGS 2708 Dendergem*



DNB: *Landen* Teller nr: 12763333 Index: 58536,8446(D) EAN Code: 541448820070351012

# ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: *A0546* Isolatiemeter SGS nr: *A0546* Continuïteitsmeter SGS nr: *A0546*

Netsysteem: IT

Technische procedure: (AREI art.86) TEC EE 102

Controledatum: 18/06/2012

(AREI art.87/88) TEC EE 211-212

Aard van onderzoek: ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270)

☐ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis)

☐ Controlebezoek vóór verzwaring en/of verandering teller (AREI art.276)

☒ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis)

☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (zie keerzijde)

Aard van installatie: bestaande ~~nieuwe uitbreiding wijziging vandaag werk~~

Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid ~~huur~~ appartement, onderop, huishoudelijke werkplaats, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere:

Bouwjaar: fundering ~~vóór~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 ~~1.80~~ - BA4/BA5: ~~nee~~

Aansluiting: spanning: 230 V AC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: 2P 40A 10kA - voorzien: /

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm<sup>2</sup> type XVB

Type van de aardelektrode: luf-baren / pennen - horizontale geleider - ~~mlakel~~ Algemeen schakelaar: 4P 40A 3k A, type: ~~Fdn~~ 3A

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 24

BESCHRIJVING: ☐ schema's ~~niet~~ *nie beschrijven*

| Automatische differentieelstroominrichting (ADSI) |                 |                      |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| In (A)                                            | Icc (A)         | Δ In (mA)            |
| 40                                                | 3000            | 300                  |
| Kring                                             | Beveiliging     | Leiding / Verbruiker |
| 1-4                                               | 2P Aut. 16A 3kA | 35 <sup>2</sup>      |
| 5-13                                              | 2P Aut. 20A 3kA | 35 <sup>2</sup>      |
| 14                                                | 2P Aut. 16A 3kA | 15 <sup>2</sup>      |

| Automatische differentieelstroominrichting (ADSI) |                 |                      |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| In (A)                                            | Icc (A)         | Δ In (mA)            |
| 25                                                | 3000            | 30                   |
| Kring                                             | Beveiliging     | Leiding / Verbruiker |
| 17                                                | 2P Aut. 10A 3kA | 15 <sup>2</sup>      |
| 18                                                | " " 3kA         | 6/10 <sup>2</sup>    |
| 19-24                                             | " " 20A         | 25 <sup>2</sup>      |

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed - ~~inbreuk~~ - opmerking
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstromen stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed - ~~inbreuk~~ - opmerking
- Bestaat er: badkamer - wasmachine - afwasmachine - droogkast - douche: ja - ~~nee~~
- Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden: ja - ~~nee~~ (indien ja, zie in bijlage)
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ja - ~~nee~~
- Plaatsing van elektrische verwarming: ja - ~~nee~~
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed - ~~inbreuk~~ - opmerking
- Saat van het elektrisch materiaal: goed - ~~inbreuk~~ - opmerking
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed - ~~inbreuk~~ - opmerking
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed - ~~inbreuk~~ - opmerking
- Vast of vast opgesteld materieel: goed - ~~inbreuk~~ - opmerking
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed - ~~inbreuk~~ - opmerking

**INBREUKEN - OPMERKINGEN:** *Elektrische inst. conform het ARGI te lezen om een volledige controle te doen.*  
*(F) Volledige elektrische inst. is op te stellen van de gehele elektrische installatie.*  
*(F) Control. volledige te plaatsen + Bord beklemming volledig te plaatsen (IPXX-D)*  
*(G) Alle componenten krijgen te beproeven i.g.m. schied.*  
*(G) Uiteinde verbindingen af te isde / te de lichte en de af te isde aan te passen aan T<sub>n</sub>.*

**PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER:** zie keerzijde *van hoofdbeklemming.*

**BESLUIT:** (belangrijke informatie keerzijde).

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

- ☐ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd vóór: / / De algemene ADSI is - was verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen ondertekend.

☒ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).

☐ Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór: / /

☒ Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR:  
Nr + naam + handtekening

235 KP

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID:  
Inspecteur gezien op vermeldde datum

Blad LS nr 152720

VISUM VAN DNB:

DATUM:

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

BLEEIO 13N - 22/03/11

SGS Statutory Services Belgium VZW

Internationalelaan, 55/D

Grote baan, 76/1

SGS House, Noordertaan, 87

1070 Brussel

3530 Houthalen

2030 Antwerpen

t +32 (0)2 411 60 35

t +32 (0)11 80 61 76

t +32 (0)3 545 48 88

f +32 (0)2 411 38 70

f +32 (0)11 80 61 75

f +32 (0)3 545 48 89

e sgs.brussels.sgsssb@sgs.com

e sgs.houthalen.sgsssb@sgs.com

e sgs.antwerp.sgsssb@sgs.com

Member of the SGS Group

RPM/RPR Bruxelles/Brussel TVA/BTW BE 0407 573 610 DEXIA IBAN BE44 527 9005 0045 - BIC SKCCBEBB